日付：R8. 03/18

車両チェックシート

管理番号：0338059

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和1年02月	TPG-NLR85AN	冷凍バン	NLR85-7037374

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
146,141km	150PS／110KW	A/T　スムーサー　６速	バキューム	長：3,035　mm　幅：1,660　mm 高：1,510　mm　門高：1,500 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ロッカーカバー滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	アンダーミラーキャップ欠品　ミラーステー亀裂

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内 傷･汚れ 有り キーレスリモコン付メインキー1本　スペアキー1本　ボディキー4本
記録簿	有（R2/4～R7/10）

タイヤ残量

単位：mm

	4	4	
	—	—	
4	4	4	4
—	—	—	—
スペア	7	—	

タイヤサイズ

	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア	195/75R15	—	

素材：スチール　備考：スタッドレス（スペアタイヤはノーマル）、ノーマルタイヤ6本積込品あり（残量4㎜）

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「H183768」	令和1年01月
【備考】断熱：サイド75㎜／リヤ75㎜エアリブ　前後可動式間仕切り扉　送風機　水抜き穴4ヶ所　LED庫内2個　90度ストッパー1対			
直結	東プレ	1.MJ22L0C-Q 「H183768」	令和1年01月
【備考】吊下げエバ（下面高1,245㎜）　ﾏｲﾅｽ30℃設定　外気0℃時、1時間で3.0→ﾏｲﾅｽ19.5℃確認　クラッチ作動時間：E/gｺﾝﾌﾟ 9,733時間			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ