日付：R8. 03/19

車両チェックシート

管理番号：0338060

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和1年01月	2PG-FRR90S2	冷凍バン	FRR90-7136906

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
273,779km	240PS／177KW	A/T　スムーサー　６速	エアー	長：5,985　mm　幅：2,265　mm 高：2,055　mm　門高：1,905 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「F191165」	平成30年12月
【備考】断熱：サイド75㎜／リヤ75㎜　ラッシングレール2段　エアリブ　パレティナガイド　ジョロダーレーン4列（カバー有り）　水抜き穴4ヶ所　LED庫内灯3個　着脱式間仕切りパネル　保冷カーテン（サイド･リヤ）			
直結/２エバ	東プレ	1.XV36L0DRAA-U 「F191165」	平成30年12月
【備考】2エバ（後部吊下げエバ下面高1,905㎜）　ﾏｲﾅｽ30℃設定　外気16℃時、1時間で15.0→ﾏｲﾅｽ10.5℃確認　クラッチ作動時間：E/gｺﾝﾌﾟ10,292時間			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ

特記事項　キャブ内 傷･汚れ･小物入れ欠品･左灰皿割れ 有り
キーレスリモコン付メインキー1本※電池蓋割れ　スペアキー2本　ボディキー4本

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	10	10		
	—	—		
8	8	8	10	
—	—	—	—	
スペア	4	—		

タイヤサイズ

	225/90R17.5	225/90R17.5	
	—	—	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—
スペア		225/90R17.5	—

素材：スチール　備考：スタッドレスタイヤ（スペアタイヤはミックスタイヤ）