日付：R8. 03/19

車両チェックシート

管理番号：0338062

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年08月	TPG-XZC710M	アルミ平	XZC710-0003817

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
161,994km	136PS／100KW	A/T	バキューム	長：4,370 mm 幅：2,090 mm 高：390 mm 門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有り。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。ルーフ凹み有り。スマートキー1個。燃料タンクキー1本。
記録簿	有（R1/9～R5/8）

タイヤ残量

単位：mm

	7	6	
	—	—	
5	5	5	5
—	—	—	—
スペア	7	—	

タイヤサイズ

	205/70R17.5	205/70R17.5	
	—	—	
205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5	205/70R17.5
—	—	—	—
スペア		205/70R17.5	—

素材：スチール　備考：ノーマルタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	トランテックス	「A008E0002」	平成30年

【備考】床丸カンフック6対。床板削れ有り。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ