日付 : R8. 03/19

車両チェックシート

管理番号 : 0338063

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年08月	TKG-FD7JLAG	アルミウィング	FD7JLA-18049

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
835,422km	240PS／177KW	M/T　６速	エアー	長：6,270　mm　幅：2,410　mm 高：2,410　mm　門高：2,320　mm

◎ : 良好　　〇 : 通常走行問題なし　　△ : 要修理　　／ : 装備無し　　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	△	ヘッドガスケット漏れ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	※R5/6走行距離:776,927km時クラッチOH(記録簿有) キャブ内キズ汚れ　アイドリングストップ付　フロントバンパー曲がり エンジンキー１本（スペア無し）
記録簿	有（H27/12、H29/5～R7/8）

タイヤ残量

単位 : mm

	5	7	
	—	—	
3	3	8	9
—	—	—	—
スペア	3	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	225/80R17.5

素材 : スチール　　備考 : フロントタイヤ段減り　スタッドレスタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFDLK-MDAA8J 「4KZ6087-89」	平成27年

【備考】鳥居型引き出しフック５対　ラッシングレール２段　庫内灯３ケ　ウィング内張り割れ　門口右下曲がり潰れ有り　左ウィングコルゲートパネルへこみ有　左防雪板曲り　リヤアルミバンパー割れ

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)



【外装】　　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ