日付：R8. 03/19

# 車両チェックシート

管理番号：0338068

## 車両情報

| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
|---|---|---|---|---|
| いすゞ | 平成28年02月 | TPG-NJR85AD | ダンプ | NJR85-7053463 |

| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸(ショート) |
|---|---|---|---|---|
| 31,939km | 150PS／110KW | A/T　スムーサー　６速 | バキューム | 長：3,050　mm　幅：1,590　mm<br>高：320　mm　門高：　mm |

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

### エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |

### ミッション

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ／ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | ／ | |
| PTO | ◎ | |

### 電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W（運転席） | ◎ | |
| P/W（助手席） | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ／ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ／ | |
| 電格ミラー | ／ | |
| ETC | ◎ | 標準 |
| タコグラフ | ／ | |

### 上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | ／ | 鉄板 |

### キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 〇 | 汚れ |
| ヘッドライト | ◎ | ハロゲン |
| ウィンカー | ◎ | |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | 〇 | キャップ欠品 |

### 走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ／ | |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | 〇 | |
| 燃料タンク | ◎ | スチール 75L×1 |

### デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ／ | |

特記事項　キャブ内キズ・汚れ有。ルーフキズ有。
エンジンキー1本（スペアなし）。
記録簿　有（H28/5～R1/5）

### タイヤ残量

単位：mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 7 | 9 | |
| | — | — | |
| 8 | 8 | 8 | 8 |
| — | — | — | — |
| スペア | 7 | — | |

### タイヤサイズ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 205/70R16 | 205/70R16 | |
| | — | — | |
| 205/70R16 | 205/70R16 | 205/70R16 | 205/70R16 |
| — | — | — | — |
| スペア | | 205/70R16 | — |

素材：スチール　備考：夏タイヤ。

## 上物仕様

| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| ダンプ | 新明和工業 | DR2-0110SY<br>「S70215801」 | 平成28年 |

【備考】リヤアオリロックピン付。前立て内キズ・サビ。

【備考】

【備考】

## 外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 小 | 点傷有 |




【外装】

| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

【ボデー内】