日付：R8. 03/23

車両チェックシート

管理番号：0338073

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和6年10月	2KG-XZU722M	クレーン付平	XZU722-0013231

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(超ロング)
3,982km	150PS／110KW	M/T　6速	バキューム	長：4,390 mm　幅：2,090 mm 高：380 mm　門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー ルームミラー兼用
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	タバコ穴
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ上シートデッキ付き。
エンジンキー3本(メイン×2・スペア×1)。
記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	12	12	
	—	—	
12	12	12	12
—	—	—	—
スペア	6	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：スタッドレスタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			
【備考】アオリロープ穴3対。			
クレーン５段/ラジコン	ユニック	URG295 「G409607」	令和6年08月
【備考】2.93t。ブーム5段。フックイン。ラジコン付き。アウトリガーワイド幅。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ