日付 : R8. 03/24

車両チェックシート

管理番号 : 0338083

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年08月	TKG-FD7JLAG	アルミ平	FD7JLA-24852

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
115,892km	240PS／177KW	M/T　６速	エアー	長：6,200 mm　幅：2,160 mm 高：690 mm　門高： mm

◎ : 良好　〇 : 通常走行問題なし　△ : 要修理　／ : 装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	〇	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	パブコ	「D141　30」	

【備考】バンから平ボディに載せ替え車。
※未使用品

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ

特記事項　キャブ内キズ・汚れ有。
オートクルーズ付き。バンから平ボディ載せ替え車(構造変更未実施)。
エンジンキー1本(スペア)。

記録簿　有（R5/7、R7/2、R7/5）

タイヤ残量

単位 : mm

	8	8	
	—	—	
11	11	11	10
—	—	—	—
スペア	12	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材 : スチール　備考 : ノーマルタイヤ