日付：R8. 03/24

車両チェックシート

管理番号：0338084

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成25年09月	TKG-FC9JKAA	アルミウィング	FC9JKA-13792

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
419,790km	210PS／154KW	M/T　６速	エアー	長：6,370　mm　幅：2,400　mm 高：2,360　mm　門高：2,270　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	イルミ不灯。
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	〇	解除しない
異常ランプ	△	ABS異常。
オーディオ	◎	
バックカメラ	〇	カラー、不鮮明
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	〇	点検不可 カートリッジ無し。

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ 助手席シート痛み有。
ヘッドライト	〇	ＨＩＤ 左レンズ曇り。
ウィンカー	〇	後:右割れ
ワイパー	◎	
ミラー	〇	右カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー1本、スペアキー1本、上物キー2本（シリンダー不良）。
記録簿	有（R4/6～R7/10）

タイヤ残量

単位：mm

	4	2	
	—	—	
6	3	3	2
—	—	—	—
スペア	5	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	トランテックス	HFCKB-MJAAQH 「2KY6713」	平成25年09月

【備考】引き出しフック5対、庫内灯4ケ右後ろスチール製工具箱。庫内センター部品外し跡、ボルト穴有。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ