日付：R8. 03/27

車両チェックシート

管理番号：0338092

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和3年05月	2DG-FW1AHJ	冷凍バン	FW1AH-117848

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
647,290km	380PS／279KW	M/T　7速	エアー	長：9,420 mm　幅：2,290 mm 高：2,460 mm　門高：2,440 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	擦れ、汚れ 右側枠割れ有り。
ヘッドライト	△	ＬＥＤ 左ヘッドライト内リフレクターガタ（車検不可）
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	総輪エアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。センターコンソール欠品。エアー漏れ有。 エンジンキー4本(メイン×2)、キーレスリモコン1個、ボディキー2本(固着使用不可）。
記録簿	有（R7/5）

タイヤ残量

単位：mm

	4	5	
	6	5	
7	5	0	0
3	6	4	4
スペア	8	—	

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	265/70R19.5	265/70R19.5	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア	265/70R19.5	—	

素材：アルミ　備考：ノーマル・スタッドレス混合。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	トランテックス	「V054G16」	令和3年

【備考】断熱材：サイド・リヤ共に75mm。ラッシングレール2段。ジョロダーレール4列。
水抜き穴前後2対。庫内灯4ヶ。床凹み有り。ボデー看板跡有。

サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU100S-CN 「197900282BL」	令和3年

【備考】外気温+15℃　-35℃設定　+5℃　→　-19.1℃　1ｈ確認。　稼働時間5647ｈ。エバ内寸高さ2260mm。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 不可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ