日付：R8. 03/27

車両チェックシート

管理番号：0338093

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和3年05月	2RG-XZC710M	平ボディ	XZC710-0005529

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
43,113km	150PS／110KW	A/T　6速	バキューム	長：4,355 mm　幅：2,080 mm 高：375 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　ナンバー灯割れ　キャブ内 傷･汚れ 有り　メインキー2本
記録簿　無（）

タイヤ残量

単位：mm

	8	8	
	—	—	
7	7	7	7
—	—	—	—
スペア	8	—	

タイヤサイズ

	195/85R16	195/85R16	
	—	—	
195/85R16	195/85R16	195/85R16	195/85R16
—	—	—	—
スペア		195/85R16	—

素材：スチール　備考：スタッドレスタイヤ（スペアタイヤはノーマル）

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	メーカー完成車		令和3年

【備考】煽り3方開　パイプステーキ　ロープフック：サイド8対／リヤ4ヶ所　床フック4対　前立てアルミ縞板張り　シート張り用差込柱穴1ヶ所

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ