日付 : R8. 03/30

車両チェックシート

管理番号 : 0338095

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年03月	QKG-CYJ77A	アルミウィング	CYJ77A-7011613

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
765,723km	380PS／279KW	M/T　７速	エアー	長：9,640　mm　幅：2,360　mm 高：2,630　mm　門高：2,560　mm

◎ : 良好　〇 : 通常走行問題なし　△ : 要修理　／ : 装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ロッカーケース滲み。オイルプレッシャースイッチ滲み。
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	〇	ひび
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	キャブ内キズ、汚れ。安全窓内窓ロック割れ不良。エアー漏れあり。ナンバー灯錆び不灯、要交換。フェリーフック2対。 エンジンキー2本、ドアキー1本、キーレスリモコン１個、ボデーキー2本。看板文字跡あり。
記録簿	有（R4/12～R7/9）

タイヤ残量

単位 : mm

	12	12	
	12	12	
12	12	12	12
12	12	12	12
スペア	11	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材 : スチール　備考 : スタッドレスタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8D9588」	平成27年
【備考】ラッシングレール3段。90度ストッパー。庫内灯4ケ。鳥居型引き出しフック9対。床削れ。ボデー看板跡あり。			
格納ゲート	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「18T030082N」	平成30年
【備考】PG寸法:全長1570mm全幅2390mm有効長1265mm有効幅2315mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ