日付 : R8. 03/30

車両チェックシート

管理番号 : 0338096

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成20年07月	PDG-FTR34S2	ダンプ	FTR34-7001600

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
373,771km	240PS／177KW	M/T　6速	エアー	長：3,500 mm　幅：2,060 mm 高：590 mm　門高： mm

◎ : 良好　〇 : 通常走行問題なし　△ : 要修理　／ : 装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	〇	テールエンド腐食
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	〇	マルチインフォメーションモニター不鮮明
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ ビニールカバー付き、カバー破れ、運転席グラつき、
ヘッドライト	◎	ハロゲン 右フォグランプ不灯
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	メッキカバー付き、ヒーター付き、左右カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 150L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー2本、ドアロックリモコン付きエンジンキー1本(リモコン不動、グリップ破損)、オートクルーズ、室内汚れ、 エア漏れ有り、タイヤ灯サイドマーカー作業灯各不灯、Rバンパー車検不適合 デフ新品交換(社外品、記録簿無し)
記録簿	有（H25/9～R7/8）

タイヤ残量

単位 : mm

	11	11	
	—	—	
7	5	7	7
—	—	—	—
スペア	5	—	

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スペア		265/70R19.5	—

素材 : スチール　備考 :

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	新明和工業	DR7-01S 「F907396385Z」	平成20年07月

【備考】自重計、電動コボレーン、船底型、ロープフック左右5対、左側スコップ掛け、前立てシート載せ、作業灯2ケ、右側工具箱、荷台キズ汚れ

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ