日付：R07. 04/30

UJ GROUP 車両チェックシート　管理番号：0437106

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年4月	TRG-NLR85AN	冷凍バン	NLR85-7019850

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
209,449km	150PS/110KW	M/T　5速	バキューム	長：2,980　mm 幅：1,610　mm 高：1,600　mm 門高：1,570 mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

◤ エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

◤ ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	

◤ 電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	／	
ETC	／	
タコグラフ	／	

◤ 上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	/	FRP

◤ キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり 、 タバコ穴 、 擦れ 、 汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

◤ 走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L

◤ デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内 傷･汚れ･ビス穴 有り
エンジンキー２本

記録簿　有（H29/4～R6/4）

◤ タイヤ残量

単位：mm

	7	7	
	—	—	
7	7	7	7
—	—	—	—
スペア	10	—	

◤ タイヤサイズ

	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H150972」	平成27年4月
【備考】断熱 サイド１００㎜/リヤ１００㎜、片開式サイド扉４ヶ所、エアリブ、庫内灯、水抜き穴 前方２ヶ所、リヤカーテン、スノコパネル敷			
冷凍機／直結（スタンバイ付）	東プレ	MJ22LSC-P 「H150972」	平成27年3月
【備考】吊下式エバ　ﾏｲﾅｽ３０℃設定、１ｈでｓ１７.０℃→ﾏｲﾅｽ１１.５℃確認　クラッチ作動時間 エンジンコンプレッサ１８５２７ｈ/スタンバイコンプレッサ４１７２６h			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ