日付：R8. 04/01

車両チェックシート

管理番号：0438003

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和1年06月	2KG-EXD52CD	トラクタ	EXD52CD-7000797

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
246,475km	420PS／309KW	M/T　7速	エアー	長：　mm　幅：　mm 高：　mm　門高：　mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	○	点検不可 モニターあり
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 370L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　キャブ内キズ･汚れ。アイドリングストップ付。エアー漏れあり。インパネポケット欠品。
エンジンキー2本。

記録簿　有（R5/11～R7/6）

タイヤ残量

単位：mm

	16	16	
	—	—	
15	15	15	15
—	—	—	—
スペア	12	—	

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—
スペア		295/80R22.5	—

素材：スチール　備考：スタッドレス。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カプラー	ヨコシャ	HP-1300C 「13606611 25」	平成30年

【備考】作業灯3ケ。バッテリースイッチ付。キャパシティー13000kg。第五輪荷重11500kg。ステンレス工具箱2ケ。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ