日付 : R8. 04/17

車両チェックシート

管理番号 : 0438018

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和7年03月	2PG-CYY77DU	冷凍バン	CYY77DU-7000089

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
870km	380PS／279KW	A/T　スムーサー　１２速	エアー	長：9,500　mm　幅：2,260　mm 高：2,410　mm　門高：2,210 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	アルミ 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　スマートキー2本、ドアキー2本、ボデーキー2本

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位 : mm

	15	15		
	—	—		
15	15	15	15	
15	15	15	15	
スペア	—	—		

タイヤサイズ

	295/70R22.5	295/70R22.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
スペア	—	—	

素材 : アルミ　備考 : スペアタイヤ・スペアキャリア無し、タイヤ全数スタッドレス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	北海道車体	「24６６」	令和6年06月
【備考】ラッシングレール３段、LED庫内灯2列、ジョロダーレール 4列、水抜き穴4箇所、2エバ、左サイド観音ドア、断熱厚みリヤ80mm・サイド100mm			
直結/スタンバイ	菱重	TDS70CN2 「475300151BL」	令和6年
【備考】－30℃設定、1h（A室25.3℃・B室26.2℃→A室2.6℃・B室0.3℃）確認			
格納ゲート	新明和工業	RAK10-6496D 「S2406000392」	令和6年06月
【備考】全長1550mm、全幅2450mm、有効幅2310mm、ストッパー迄1400mm、ラジコン、庫内リモコン			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	無









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ