日付：R8. 04/04

車両チェックシート

管理番号：0438020

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成30年04月	2PG-CD5CA	アルミウィング	JNCMB02C7JU030961

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
520,828km	390PS／287KW	M/T　7速	エアー	長：9,590 mm　幅：2,400 mm 高：2,460 mm　門高：2,370 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	CCV滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	社外品
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有り。インパネポケット欠品。フロント左アブソーバー滲み。エンジンキー2本。キーレスリモコン1個。燃料タンクキー2本。AdBlueタンクキー1本。ボディキー1本（固着の為使用不可）。
記録簿	有（H30/7～R7/12）

タイヤ残量

単位：mm

	11	12	
	—	—	
11	10	11	11
10	10	10	12
スペア	3	—	

タイヤサイズ

	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		275/80R22.5	—

素材：アルミ　備考：リヤリヤ４本再生タイヤ。他スタッドレス。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W8H5864」	平成30年

【備考】ジョロダーレール4列。引き出しフック11対。ラッシングレール2段。庫内灯4ヶ。90度ストッパー。観音扉裏コンパネ立て有り。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ