日付：R8. 04/04

車両チェックシート

管理番号：0438021

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年03月	QKG-CYL77B	アルミウィング	CYL77B-7001965

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
582,882km	380PS／279KW	M/T　7速	エアー	長：9,600 mm　幅：2,400 mm 高：2,490 mm　門高：2,420 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	クランクシール、エレメント滲み、オイル給油ホース接続部滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	ヒーター及びワイパー装着、左側サイドアンダーミラー欠損、左ミラーカバー傷有り、左右ワイパーゴム切れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	ハンドルスピンナー跡有り
燃料タンク	◎	スチール 200L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	エンジンキー2本、キーレスリモコン（動作未確認）ボデーキー3本、エアー漏れ有り、右後ろ車高灯不灯(LED)、コンソール欠品穴
記録簿	有（H29/9～R3/12、R5/1～R7/2）

タイヤ残量

単位：mm

	1	1	
	—	—	
0	0	2	1
1	3	2	2
スペア		4	—

タイヤサイズ

	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		275/80R22.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9DK342」	平成28年11月

【備考】左右貫通工具箱、左側工具箱、右側ステンレス工具箱、ラッシングレール２段、庫内灯4ケ、引出しフック11対、前側スタンション穴4ケ、アオリ 4開放、セイコーラック、庫内キズ有り

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ