日付：R8. 04/04

車両チェックシート

管理番号：0438022

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成28年09月	TKG-FRR90S2	クレーン付平	FRR90-7099705

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
148,812km	240PS／177KW	M/T　6速	エアー	長：5,560 mm　幅：2,150 mm 高：380 mm　門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	○	ナビ付き アンテナ伸縮不良
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　ドアロックリモコン付きエンジンキー1本(不動)、エンジンキー1本、キャブルーフ傷あり

記録簿　有（H29/6、H29/10）

タイヤ残量

単位：mm

	14	14	
	—	—	
13	13	12	13
—	—	—	—
スペア	4	—	

タイヤサイズ

	245/80R17.5	245/80R17.5	
	—	—	
245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5	245/80R17.5
—	—	—	—
スペア		245/80R17.5	—

素材：スチール　備考：総輪スタッドレス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	小平産業		平成28年
【備考】コーション無し、床板及び横根太交換、ロープフック左右12対前2後ろ2ケ、床フック6対、ロープ穴 4対、前立て作業灯1ケ、右側ステンレス工具箱、荷台キズ汚れ、左縦根太後部腐食			
クレーン５段/ラジコン	タダノ	TM-ZE365HR 「KC3934」	平成28年08月
【備考】５段ブーム、フックイン、ワイドアウトリガー、吊り上げ荷重:2.93t、敷板1対、ラジコン			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ