日付 : R8. 04/17

車両チェックシート

管理番号 : 0438023

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成28年03月	QKG-GK6XAB	トラクタ	JNCMN21A2GU005963

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
358,308km	450PS／331KW	A/T　エスコット　１２速	エアー	長：　mm　幅：　mm 高：　mm　門高：　mm

◎ : 良好　〇 : 通常走行問題なし　△ : 要修理　／ : 装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	△	ナビ付き 電源入らない
バックカメラ	〇	モニターのみ
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	〇	ワイパーゴム切れ アームがた
ミラー	◎	メッキカバー付き、ヒーター付き

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 400L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カプラー	ヨコシャ	HP-1300C 「10985508 25」	平成27年

【備考】第五輪荷重:11500kg、キャパシティ:13000kg、作業灯1ケ

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ

特記事項	エンジンキー1本、アドブルーキー2本、オートクルーズ、装飾内張、右ドア灰皿破損、キャブ後面ラダー、LEDサイドマーカー不灯箇所有り、キャブチルト時Fバンパー干渉、Fガラス点傷多数、エア漏れ有り、キャブチルトシリンダ交換済み
記録簿	無（）

タイヤ残量

単位 : mm

	4	5		
	—	—		
0	0	0	5	
—	—	—	—	
スペア	—	—		

タイヤサイズ

	11R22.5 14PR	11R22.5 16PR	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	—	—	—
スペア	—	—	

素材 : スチール　備考 : F左プライ数違い、スペアタイヤ欠