日付 : R8. 04/04

車両チェックシート

管理番号 : 0438024

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成27年03月	QKG-CG5ZA	冷凍バン	CG5ZA-30773

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
843,270km	380PS／279KW	A/T　エスコット　１２速	エアー	長：9,420　mm　幅：2,280　mm 高：2,540　mm　門高：2,400 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	インタークーラー本体、にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	オート開閉不良
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	〇	アンテナ伸縮不良
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ
ヘッドライト	〇	ＨＩＤ 右側HIDバーナーぐらつき(点灯OK)
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ヒーター付き

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	〇	シャックル摩耗
エアサス	〇	リヤエアサス、ひび
パワステ	〇	ポンプ、にじみ
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 250L 250L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	エンジンキー1本、アドブルーキー欠損(解錠状態)、オートクルーズ、左ドア灰皿欠損、サイドマーカー不灯箇所有り(LED)、タイヤ灯不灯(電源OK)、F右フェンダー割れ
記録簿	有（R4/12、R6/1、R7/1）

タイヤ残量

単位 : mm

	4	3		
	3	3		
0	0	0	0	
2	0	0	1	
スペア	—	—		

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		—	—

素材 : スチール　備考 : スペアタイヤ欠品

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	日本トレクス	「10-101328-01」	平成23年
【備考】年式違い、左側観音式サイドドア(ストッパーホルダー欠損)、ラッシングレール2段、パレティナガイド、エアリブ、水抜き穴前後4ヶ所(水栓欠損)、キーストン、ジョロダーレール4列(埋め材付き)、LED庫内灯4ケ、結露防止シート、断熱厚みリヤ75mmサイド75mm、庫内キズ汚れ有り、フェリーフック3ヶ所			
サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU100SAM-EV 「194900104AL」	平成23年09月
【備考】年式違い、サブエンジンコーション無し、-35℃設定、1時間運転19.0℃→-8.6℃確認(外気温20度)、エンジン稼働時間:9950h、サブエンジンカバー変形			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 可)









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ