日付：R8. 04/04

車両チェックシート

管理番号：0438025

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成27年01月	QKG-CXZ77AT	土砂禁ダンプ	CXZ77AT-7006131

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
489,156km	380PS／279KW	M/T　7速	エアー	長：5,090 mm　幅：2,200 mm 高：1,100 mm　門高： mm

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	ステンレス

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	○	へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ ビニールカバー付き、 シートカバー破れ
ヘッドライト	◎	
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	○	左右カバー傷

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	○	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　エンジンキー2本、ドアロックリモコン1ケ、フロントバンパー左側カバー欠損、エア漏れ有り、F右ショックにじみ

記録簿　有（R4/4～R6/11　R8/3）

タイヤ残量

単位：mm

	4	4		
	—	—		
0	0	0	0	
0	0	0	0	
スペア	—	—		

タイヤサイズ

	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		—	—

素材：スチール　備考：スペアタイヤ欠

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	末広自動車工業	DD10-761 「YK705-001」	平成19年06月

【備考】※上物年式違い、電動コボレーン、自重計、ロープフック左右10対、前立て左側スコップ掛け、作業灯1ケ、前立てシート載せ

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ