日付 : R8. 04/08

車両チェックシート

管理番号 : 0438030

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和4年12月	2RG-GK5DAB	トラクタ	JNCMC20A9NU075481

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
291,042km	430PS／316KW	A/T　エスコット　１２速	エアー	長：　mm　幅：　mm 高：　mm　門高：　mm

◎ : 良好　〇 : 通常走行問題なし　△ : 要修理　／ : 装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	〇	作動油滲み。

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ縞板。

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	アルミ 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	ドアロックリモコンキー1ケ、エンジンキー1本、スペアキー1本、オートクルーズ、作業灯1ケ、ローリー用油圧装置（ダンプ使用可能、ダンプレバー欠）。内装部品外し跡。エア漏れ。
記録簿	無（）

タイヤ残量

単位 : mm

	4	5	
	—	—	
5	6	6	5
—	—	—	—
スペア	—	—	

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—
スペア	—	—	

素材 : アルミ　備考 : スペア欠、フロント2本ダンベリ、リア4本スタッドレスタイヤ。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カプラー	ヨコシャ	JSK37CY0200 「17131801 25」	令和4年

【備考】第5輪荷重11,5kg、HP-1300A、キャパシティ13000kg。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ