日付：R8. 04/08

車両チェックシート

管理番号：0438036

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和1年02月	2KG-FK61F	クレーン付平	FK61F-602194

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
131,115km	220PS／162KW	M/T　6速	エアー	長：5,120 mm　幅：2,130 mm 高：400 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	〇	水量ランプ点灯。
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、タバコ穴
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	曇り。
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー1本、燃料タンクキー1本、アドブルータンクキー1本。サイドバンパー、マフラー、燃料タンク干渉有り。
記録簿	無（）

タイヤ残量

単位：mm

	5	6	
	—	—	
9	5	4	5
—	—	—	—
スペア	10	—	

タイヤサイズ

	225/90R17.5	225/90R17.5	
	—	—	
225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5	225/90R17.5
—	—	—	—
スペア		225/90R17.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			

【備考】煽りロープ穴3対、ロープフック11対、後ろ3ケ、セイコーラック1対、前立2重張（鉄板）、右中スチール製工具箱。横根太２本目割れ小、止めナット欠品部有り。

クレーン４段/ラジコン	タダノ	TM-ZE364HR 「KD3323」	令和1年01月

【備考】2,93t、4段フックイン、ラジコン付、ワイドアウトリガー、敷板1対。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ