日付：R8. 04/08

車両チェックシート

管理番号：0438037

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成30年12月	TPG-FBA20	ドライバン	FBA20-572862

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
158,724km	130PS／96KW	M/T　５速	バキューム	長：3,120 mm　幅：1,770 mm 高：2,350 mm　門高：2,270 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	△	時々空回りする
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	〇	下げ時、時々異音
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	△	アンダーミラー取付割れ、キャップ欠品。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ･汚れ。 エンジンキー1本（スペアー無）、ボデーキー1本。 ※R7/2走行距離:123,687km時クラッチOH(記録簿有)
記録簿	有（R1/10～R5/3、R7/2、R7/9）

タイヤ残量

単位：mm

	1	2	
	—	—	
4	9	3	3
—	—	—	—
スペア	8	—	

タイヤサイズ

	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—

素材：スチール　備考：ノーマルタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	パブコ	「8Y6G0734」	平成30年
【備考】ラッシングレール2段。庫内灯2ケ（不灯、レンズ欠品）。左サイド扉片開き式（ロックバー曲り、開閉かたい）。内張り割れ。左前キャスティング割れ（補修有）。 右前コーナーポスト補修有。左サイドバンパー曲り、キズ。左コルゲートパネルキズ。			
垂直ゲート	パブコ	REU08-1103 「S90800631」	平成30年
【備考】PG寸法：全長1300mm、全幅1780mm、有効長1170mm、有効幅1670mm。最大荷重800kg。庫内リモコン付。			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ