日付：R8. 04/09

# 車両チェックシート

管理番号：0438039

| 車両情報 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
| いすゞ | 平成29年07月 | TPG-NPR85AN | 冷凍バン | NPR85-7069662 |

| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸(超ロング) |
|---|---|---|---|---|
| 401,756km | 150PS／110KW | M/T　6速 | バキューム | 長：5,050 mm　幅：1,990 mm<br>高：1,860 mm　門高：1,830 mm |

◎：良好　○：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

### エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | ○ | ロッカーカバー<br>にじみ |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |

### ミッション

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ◎ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | ／ | |
| PTO | ／ | |

### 電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W（運転席） | ◎ | |
| P/W（助手席） | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ◎ | |
| バックカメラ | ◎ | カラー |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ／ | |
| タコグラフ | ／ | |

### 上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | ／ | アルミ<br>縞板 |

### キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | ○ | タバコ穴、擦れ、汚れ |
| ヘッドライト | ◎ | ハロゲン |
| ウィンカー | ◎ | |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | ◎ | |

### 走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ／ | |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | ○ | エグレ |
| 燃料タンク | ◎ | スチール<br>100L |

### デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ／ | |

| | |
|---|---|
| 特記事項 | R8.３月　401,685Ｋm時、クラッチオーバーホール中古ミッション交換（記録簿無）キャブ内キズ・汚れ有。インパネポケット欠品。<br>エンジンキー3本(内、キーレス付2本)、ボディキー4本。 |
| 記録簿 | 有（H29/10～R7/10） |

### タイヤ残量

単位：mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5 | 9 | | |
| — | — | | |
| 9 | 9 | 9 | 9 |
| — | — | — | — |
| スペア | — | — | |

### タイヤサイズ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | |
| | — | — | |
| 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 | 205/80R17.5 |
| — | — | — | — |
| スペア | — | — | |

素材：スチール　備考：左前のみスタッドレス。スペア欠品。

### 上物仕様

| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 冷凍バン/サイドドア付 | 日本フルハーフ | GLE4<br>「E1ED975」 | 平成29年 |
| 【備考】ラッシングレール２段。左右サイド扉スライド式。90度ストッパー。庫内灯3ヶ。<br>断熱材：サイド・リヤ共に75mm。水抜き穴前後2対。 | | | |
| 直結/スタンバイ/２エバ | 菱重 | TDJS50A-L2M<br>「726600084BL」 | 平成29年 |
| 【備考】外気温+20℃<br>-30℃設定　+16℃→-10.7℃　1h確認。<br>リヤエバ内寸高さ1690mm。稼働時間15554h。 | | | |
| 格納ゲート | 新明和工業 | RAK10-6484N<br>「S80402174」 | 平成29年 |
| 【備考】PG寸法：全長1170mm、全幅2080mm、有効長965mm、有効幅1900mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付き。 | | | |

### 外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 無 | 点傷有 |




【外装】　【ボデー内】

| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|