日付：R8. 04/08

車両チェックシート

管理番号：0438041

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	平成26年07月	QKG-FV50VX	ダンプ	FV50VX-532938

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
559,155km	380PS／279KW	M/T　7速	エアー	長：5,100 mm　幅：2,180 mm 高：500 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ロッカーカバー
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左カバー割れ。右カバー擦れ。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ、エグレ
燃料タンク	◎	アルミ 250L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	ドアロックリモコンキー1個、エンジンキー2本、アドブルータンクキー2本。LED車幅灯左右2対不灯。
記録簿	有（H27/7～R7/7）

タイヤ残量

単位：mm

	2	2	
	—	—	
3	5	4	4
6	6	7	7
スペア		—	—

タイヤサイズ

	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	
	—	—	
11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
—	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR	11R22.5 16PR
スペア		—	—

素材：スチール　備考：スペア欠。リア8本リサイクルタイヤ、左3軸目外側285/85R22.5。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD10-761 「13U070174F」	平成26年07月

【備考】電動コボレーン。右ステンレス製工具箱。タイヤ灯1対。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ