日付 : R8. 04/09

車両チェックシート

管理番号 : 0438043

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
マツダ	令和3年02月	2RG-LHR88A	平ボディ	LHR88-7000475

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
95,399km	150PS／110KW	A/T　スムーサー　６速	バキューム	長：3,005　mm　幅：1,625　mm 高：375　mm　門高：　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 60L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	左ヘッドライト･スモールランプ＆ウィンカーランプ･コーナーパネル交換跡、左ドアパネル板金塗装後※パネル内側曲がり あり　キャブ内 傷･汚れ 有り キーレスリモコン付メインキー1本　スペアキー1本
記録簿	有（R3/6～R7/8）

タイヤ残量

単位 : mm

	6	6	
	—	—	
4	4	4	4
—	—	—	—
スペア	7	—	

タイヤサイズ

	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—

素材 : スチール　備考 : スタッドレスタイヤ（スペアタイヤはノーマル）

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	メーカー完成車		

【備考】煽り3方開　ロープフック：サイド６対／リヤ２ヶ所　床板補強張り　鳥居木製補強馬　リヤ馬柱

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
			点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ