日付：R8. 04/09

車両チェックシート

管理番号：0438044

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成25年03月	TKG-NJR85A	平ボディ	NJR85-7028052

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
97,406km	150PS／110KW	M/T　5速	バキューム	長：3,120 mm　幅：1,610 mm 高：380 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ロッカーカバー 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	右ミラーキャップ欠品

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ天井 傷･凹み　キャブ内 傷･汚れ 有り キーレスリモコン付メインキー1本
記録簿	有（R2/10、R4/3、R4/10、R6/2～R8/3）

タイヤ残量

単位：mm

	7	7	
	—	—	
3	3	3	3
—	—	—	—
スペア	—	—	

タイヤサイズ

	205/80R15	205/80R15	
	—	—	
205/80R15	205/80R15	205/80R15	205/80R15
—	—	—	—
スペア	—	—	

素材：スチール　備考：ノーマルタイヤ　スペアキャリア有り

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	メーカー完成車		平成25年

【備考】煽り3方開　ロープフック：サイド7対／リヤ2ヶ所　ロープ穴3対

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ