日付 : R8. 04/10

車両チェックシート

管理番号 : 0438049

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和3年05月	2PG-FBAV0	冷凍バン	FBAV0-590061

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
26,590km	150PS／110KW	M/T　5速	バキューム	長：2,990 mm　幅：1,680 mm 高：1,710 mm　門高：1,690 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	〇	ワイパーゴム切れ
ミラー	〇	アンダーミラー付け根、割れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 70L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　スマートキー2ケ、ドアキー1本、ボデーキー1本

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位 : mm

5	5		
—	—		
5	5	3	4
—	—	—	—
スペア	7	—	

タイヤサイズ

	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—

素材 : スチール　備考 :

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン	東プレ	「H210270」	令和3年04月
【備考】庫内灯1ケ、ラッシングレール２段、水抜き穴4箇所、パレティナガイド、断熱厚みリヤ75mmサイド50mm、庫内キズ汚れ、左右観音扉外側下端割れ、フェリーフック2対			
直結/スタンバイ	東プレ	XV22LSC-P 「H210270」	令和3年04月
【備考】-30℃設定、1時間運転20.5℃→-14.5℃確認(外気温20度)、クラッチ作動時間:エンジンコンプレッサ240時間、スタンバイコンプレッサ:1476時間			
垂直ゲート	新明和工業	REV06-1103 「S2103000954」	令和3年03月
【備考】最大昇降質量:600kg、全長1200 mm、全幅1800 mm、有効幅1680 mm、キャスターストッパー迄950mm、庫内リモコン、プラットホーム後端渡し板			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ