日付 : R8. 04/10

車両チェックシート

管理番号 : 0438051

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和2年08月	2PG-FS74HZ	アルミ平	FS74HZ-513011

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
514,625km	394PS／290KW	M/T　7速	エアー	長：9,500 mm　幅：2,390 mm 高：380 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	ヒーター及びワイパー付き、左カバー擦れ、右カバー割れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	スマートキー1本、ドアキー1本、アドブルータンクキー1本、右1軸目ショックアブソーバー滲み
記録簿	有（R8/2）

タイヤ残量

単位 : mm

	6	5	
	8	3	
6	9	9	9
4	4	3	4
スペア	5	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材 : アルミ　備考 :

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	喜多村製作所	「T51840」	平成28年11月

【備考】年式違い、スタンション穴23箇所、強化フック10対、床フック7箇所、ロープフック左右26対、5方開、セイコーラック、作業灯2ケ、前壁工具掛け及びシート載せ、床板割れ・腐食有り

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ