日付 : R8. 04/10

車両チェックシート

管理番号 : 0438055

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年02月	TKG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7042082

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
236,513km	150PS／110KW	M/T　6速	バキューム	長：4,470 mm　幅：2,080 mm 高：2,040 mm　門高：1,980 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	タバコ穴 ビニールカバー付き、 カバー汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左側ミラーカバー傷有り

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	※R3/9走行距離:157,011km時クラッチOH(記録簿有)、エンジンキー2本（ドアロック付きリモコンキー1本.スペア1本）ボデーキー2本、キャブルーフ点傷
記録簿	有（H28/1～R4/3、R6/1～R7/2）

タイヤ残量

単位 : mm

	2	3	
	—	—	
3	2	3	2
—	—	—	—
スペア	7	—	

タイヤサイズ

	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—

素材 : スチール　備考 :

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	日本フルハーフ	DLK 「T2DQ629」	平成25年12月

【備考】ラッシングレール２段、庫内灯2ケ、左側ステンレス工具箱、左側スライド式サイドドア、サイドドア枠ゴムテープ補修、ベンチレーター2対、 R観音扉90度ストッパー、庫内内張破損箇所有り、庫内補修跡、雨染み有り、後部ステップ

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ