日付：R8. 04/10

車両チェックシート

管理番号：0438056

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成26年02月	TKG-NPR85AN	ドライバン	NPR85-7042084

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
120,892km	150PS／110KW	M/T　6速	バキューム	長：4,560 mm　幅：2,040 mm 高：2,020 mm　門高：1,970 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	〇	運転席右側吹き出し口、破損
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	ビニールカバー付き
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	右側カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー2本（ドアロックリモコン付きエンジンキー1本(不動)、スペア1本）ボデーキー1本、キャブルーフサビ有り ※R2/1走行距離:72,449km時クラッチOH(記録簿有)
記録簿	有（H26/5～R7/7）

タイヤ残量

単位：mm

	3	2	
	—	—	
2	3	2	2
—	—	—	—
スペア	8	—	

タイヤサイズ

	205/75R16	205/75R16	
	—	—	
205/75R16	205/75R16	205/75R16	205/75R16
—	—	—	—
スペア		205/75R16	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	日本フルハーフ	DLK 「T2DQ631」	平成26年01月

【備考】ラッシングレール２段、庫内灯3ケ、左側スライド式サイドドア、ベンチレーター2対、渡し板、庫内キズ汚れ有り、床汚れ、左側ステンレス工具箱、天井左後ろ雨染み(雨漏れ無し)

垂直ゲート	新明和工業	REV06-1103 「S41204759」	平成25年12月

【備考】最大昇降:600kg、PG全長1290 mm、全幅2140 mm、有効幅2000 mm、キャスターストッパー迄1050 mm

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ