日付：R8. 04/10

車両チェックシート

管理番号：0438057

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成18年06月	PA-FSR34G4Z	土砂禁ダンプ	FSR34G4Z-7000013

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
277,762km	240PS／177KW	M/T　6速	エアー	長：5,410 mm　幅：2,240 mm 高：600 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	〇	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	ミラーヒーター及びワイパー装備、ミラーカバー左右傷有り、左側ミラーキャップ割れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー2本（メイン1本スペア1本）フロントガラス塗料数カ所付着、運転席灰皿破損、オートクルーズ、右側作業灯不灯(電源NG)
記録簿	有（R7/6）

タイヤ残量

単位：mm

	3	5	
	—	—	
5	5	6	6
—	—	—	—
スペア	2	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	—	—	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
—	—	—	—
スペア		245/70R19.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ダンプ	極東開発工業	DD04-16 「06U04-1707」	平成18年04月

【備考】ダンプ機構付きアルミ平ボデー、ロープフック左右9対前9ヶ後5ヶ、3方開、セイコーラック、足掛け2対、作業灯2ケ、右側ステンレス工具箱2ケ

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	一部不鮮明	無	無









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ