日付 : R8. 04/17

車両チェックシート

管理番号 : 0438059

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日産	平成30年02月	CBF-SQ2F24	平ボディ	SQ2F24-046570

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
57,670km	130PS／96KW	M/T　５速	バキューム	長：3,100 mm　幅：1,610 mm 高：380 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	／	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有。キャブルーフ凹み。 エンジンキー２本（内、キーレス付1本）。
記録簿	有（R2/2～R7/2）

タイヤ残量

単位 : mm

	5	5	
	—	—	
4	—	—	5
—	—	—	—
スペア	7	—	

タイヤサイズ

	—	—	
	—	—	
195/75R15	—	—	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	—

素材 : スチール　備考 : ノーマルタイヤ。タイヤサイズ：フロント175/80R15。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車		

【備考】床板腐食穴あき。リヤアオリ凹み。リヤ台枠曲がり

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ