日付：R8. 04/17

車両チェックシート

管理番号：0438061

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成30年02月	TPG-NLR85AN	ドライバン	NLR85-7032019

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ショート)
121,678km	150PS／110KW	A/T　スムーサー　６速	バキューム	長：3,140　mm　幅：1,770　mm 高：2,140　mm　門高：2,060 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	汚れ
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	キャップ欠品

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 75L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ汚れ　左ステー曲り　助手席ドア下部補修有 エンジンキー２本（メインキー１本、内キーレス１本） ボディキー３本
記録簿	有（R2/5～R3/5、R5/2～R7/11）

タイヤ残量

単位：mm

9	9		
—	—		
4	4	4	4
—	—	—	—
スペア	8	—	

タイヤサイズ

	195/75R15	195/75R15	
	—	—	
195/75R15	195/75R15	195/75R15	195/75R15
—	—	—	—
スペア		195/75R15	195/75R15

素材：スチール　備考：ノーマルタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
ドライバン/サイドドア付	日本フルハーフ	DLK 「TDK223」	平成30年

【備考】ラッシングレール２段　庫内灯１ケ　90度ｽﾄｯﾊﾟｰ　左スライド式サイド扉　ルーフ凹み・穴あき補修跡有り
右フロントキャスティング付近凹み・補修有り

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ