日付 : R8. 04/20

車両チェックシート

管理番号 : 0438072

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和6年09月	2PG-CYL77DA	アルミウィング	CYL77D-7001909

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
153,024km	380PS／279KW	A/T　スムーサー　１２速	エアー	長：9,605　mm　幅：2,390　mm 高：2,410　mm　門高：2,330 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	◎	アナログ 120W-RS

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	／	
エアサス	◎	総輪エアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　スマートキー3個　ドアキー4本　ボディキー3本

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位 : mm

	13	13	
	—	—	
8	8	8	8
7	7	2	2
スペア		0	—

タイヤサイズ

	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		275/80R22.5	—

素材 : アルミ　備考 : 前輪･後前輪：スタッドレスタイヤ　後後輪･スペア：ミックスタイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL（D-LWCKLG0R309775B） 「W8H9210」	令和6年

【備考】煽り2方開※左煽り内側ステン板貼付補修跡あり　セイコーラック2対　鳥居型引出しフック9対　スタンション2本　スタンションホール2対　LED庫内灯4個　90度ストッパー1対

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ