日付 : R8. 04/20

車両チェックシート

管理番号 : 0438084

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
三菱ふそう	令和4年11月	2PG-FS74HZ	冷凍バン	FS74HZ-541290

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
241,725km	394PS／290KW	A/T　シフトパイロット　１２速	エアー	長：9,340　mm 幅：2,260　mm 高：2,350　mm 門高：2,330mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	〇	デジタル 純正品

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、ジョロダーレール、キーストン キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	アルミ 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有り。コンソール外し穴有り。 スマートキー2個、ドアキー2本、ボディキー5本。
記録簿	有（R5/11～R7/11）

タイヤ残量

単位 : mm

	8	6	
	10	8	
7	8	7	7
7	7	7	7
スペア	—	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		—	—

素材 : アルミ　備考 : スペアタイヤ無し。R1、R2のみスタッドレス。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	東プレ	「H220587」	令和4年09月
【備考】断熱サイド75mmリヤ75mm。ラッシングレール２段。庫内灯LED。左サイド観音式。ジョロダーレール4列。			
サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU100S-CNA 「283100438BL」	令和4年
【備考】外気温＋13℃ ⇒ －35℃設定 ＋9℃ ⇒ -17.7℃ 確認（1ｈ）。稼働時間1868ｈ。			
格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1002NB3MRA2 「22T078707N」	令和4年
【備考】ＰＧ寸法：全長1380mm、全幅：2335mm、有効長1100mm、有効幅2290mm。最大荷重1000ｋｇ。ラジコン付き。リモコン付き　キャスターストッパー右ロック不良。			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ