日付 : R8. 04/20

車両チェックシート

管理番号 : 0438086

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和4年02月	2DG-FW1AHG	冷凍バン	FW1AH-121534

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
508,507km	380PS／279KW	M/T　7速	エアー	長：9,370 mm　幅：2,270 mm 高：2,450 mm　門高：2,400 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、ジョロダーレール 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　キャブ内汚れ・傷。エンジンキー3本（キーレス付き1本）。

記録簿　有（R5/2～R7/2）

タイヤ残量

単位 : mm

	4	3	
	6	12	
10	11	11	11
11	10	11	10
スペア	—	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア	—	—	

素材 : アルミ　備考 : スペアータイヤ無し。FF以外スタッドレス。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	アルナ矢野	TPA9665 「B210812」	令和3年12月

【備考】断熱：リヤ・サイド共に75mm。ジョロダーレール4列。ラッシングレール2段。90度ストッパー。庫内灯（LED）。左前車高灯割れ。

直結/スタンバイ	菱重	TDJS100A-L2 「146400262BL」	令和3年

【備考】外気温+13度　-35度設定　+10℃　→　-8.7℃　確認（1ｈ）。稼働時間5185ｈ。

格納ゲート/ラジコン	新明和工業	RAK10-6495D 「S2111002364」	令和3年

【備考】PG寸法：全長1550mm・全幅2345mm・有効長1400mm・有効幅2280mm。最大荷重1000kg。庫内リモコン付。ラジコン付。キャスターストッパー固着閉まらず。

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ