日付：R8. 04/20

車両チェックシート

管理番号：0438090

車両情報				
車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	令和3年04月	2DG-FS1AHG	冷凍バン	FS1AH-101121

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
660,357km	380PS／279KW	セミA/T　プロシフト　１２速	エアー	長：9,420　mm　幅：2,270　mm 高：2,270　mm　門高：2,240mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ、ジョロダーレール、キーストン

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	〇	ＬＥＤ 左右リフレクターがた及び曇り
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ヒーター付き。

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	〇	シャックル摩耗
エアサス	〇	リヤエアサス、ひび
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 300L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	エンジンキー1本(メイン1)。ドアロックリモコン1ケ。コンソール欠品穴。オートクルーズ。サイドマーカー不灯箇所有り(LED)。キャブチルトスイッチリッドオープナ固着。エアサス系統エア漏れ、突入防止装置左右プロテクター欠損、2軸目左右3軸目左ショックにじみ
記録簿	有（R3/12～R8/1）

タイヤ残量

単位：mm

	12	12	
	—	—	
13	12	14	14
13	12	13	13
スペア	—	14	

タイヤサイズ

	275/80R22.5	275/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
スペア		—	275/80R22.5

素材：スチール　備考：スペア以外スタッドレス。F左段減り。

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
冷凍バン/サイドドア付	札幌ボデー工業	「20-S165」	令和3年02月

【備考】左側観音式サイドドア。簡易間仕切り。ラッシングレール2段。パレティナガイド。エアリブ。LED庫内灯2列。水抜き穴前後4ヶ所。キーストン。ジョロダーレール4列(埋め材付き)。断熱厚みリヤ100mmサイド75mm。左側樹脂工具箱。フェリーフック2対。

サブエンジン/スタンバイ	菱重	TU100S-CN 「197900008BL」	令和3年

【備考】-35℃設定。1時間運転17.0℃→-4.5℃確認(外気温20度)。エンジン運転時間:12872時間。モーター運転時間:376時間。

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ