日付 : R8. 04/20

車両チェックシート

管理番号 : 0438092

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和2年12月	2PG-CG5CA	アルミウィング	JNCMB02G8MU056797

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
615,465km	390PS／287KW	A/T　エスコット　１２速	エアー	長：9,650　mm　幅：2,410　mm 高：2,650　mm　門高：2,580 mm

◎ : 良好　〇 : 通常走行問題なし　△ : 要修理　／ : 装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	ヒルスタートアシスト
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　キャブ内キズ・汚れ有り。インパネポケット欠品。フロント左フェンダー割れ。エンジンキー3本。キーレスリモコン1個。燃料タンクキー1本。ボディキー1本。

記録簿　有（R3/6～R7/11）

タイヤ残量

単位 : mm

	7	6	
	7	8	
12	12	12	12
11	11	11	11
スペア	10	—	

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		245/70R19.5	—

素材 : スチール　備考 : スペアー以外スタッドレス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9DT600」	令和2年

【備考】鳥居型引き出しフック13対。ラッシングレール2段。前方スタンション穴4ヶ。庫内灯4ヶ。ウイングスイッチ前後2対。床板汚れ、削れ有り。リヤステップ凹み、曲り。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ