日付 : R8. 04/20

# 車両チェックシート

管理番号 : 0438094

## 車両情報

| 車名 | 初年度登録 | 型式 | 形状 | 車台番号 |
|---|---|---|---|---|
| 三菱ふそう | 令和2年12月 | 2PG-FU74HZ | 冷凍バン | FU74HZ-520451 |

| 走行 | 馬力 | シフト | ブレーキ | ボディ内寸 |
|---|---|---|---|---|
| 1,021,747km | 394PS／290KW | A/T　シフトパイロット　１２速 | エアー | 長：9,300　mm 幅：2,280　mm<br>高：2,300　mm 門高：2,100mm |

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

### エンジン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル混入 | ◎ | |
| オイル漏れ | 〇 | ロッカーカバー、ロッカーケース |
| 水混入 | ◎ | |
| 水漏れ | ◎ | |
| 燃料漏れ | ◎ | |
| 排気 | ◎ | |
| マフラー | ◎ | |
| ターボ | ◎ | |
| 冷却水吹返 | ◎ | |

### ミッション

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| ギア鳴き | ◎ | |
| ギア抜け | ◎ | |
| クラッチ | ／ | |
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| リターダ | ／ | |
| PTO | ／ | |

### 電装関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| エアコン | ◎ | |
| スターター | ◎ | |
| オルタネーター | ◎ | |
| P/W（運転席） | ◎ | |
| P/W（助手席） | ◎ | |
| 坂道発進装置 | ◎ | |
| 異常ランプ | ◎ | |
| オーディオ | ／ | |
| バックカメラ | ◎ | カラー |
| 電格ミラー | ◎ | |
| ETC | ／ | |
| タコグラフ | ◎ | デジタル |

### 上物仕様

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 床材質 | ／ | アルミ、ジョロダーレール、キーストン |

### キャビン

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| シート | 〇 | 破れ |
| ヘッドライト | ◎ | ＬＥＤ |
| ウィンカー | ◎ | |
| ワイパー | ◎ | |
| ミラー | 〇 | 左右カバー擦れ。 |

### 走行関係

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| リーフサス | ◎ | |
| エアサス | ◎ | リヤエアサス |
| パワステ | ◎ | |
| ハンドル | ◎ | カバー付。 |
| 燃料タンク | ◎ | アルミ<br>300L 300L |

### デフ

| 点検項目 | 結果 | 状態 |
|---|---|---|
| 異音 | ◎ | |
| オイル漏れ | ◎ | |
| デフロック | ／ | |

特記事項　スマートキー1個、上物キー2本、（サイド固着、リア不良）オートクルーズ。エバ迄高さ、フロント2325mm、リア2140mm。

記録簿　無（）

### タイヤ残量

単位 : mm

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 6 | 5 | |
| | — | — | |
| 2 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 5 | 4 |
| スペア | 9 | — | |

### タイヤサイズ

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 275/80R22.5 | 275/80R22.5 | |
| | — | — | |
| 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR | 11R22.5 16PR |
| スペア | | 11R22.5 16PR | — |

素材 : アルミ　備考 :

## 上物仕様

| 上物名 | メーカー | 型式「製造番号」 | 年式 |
|---|---|---|---|
| 冷凍バン/サイドドア付 | 日本トレクス | 「90-183880-1」 | 令和2年12月 |

【備考】左側観音式サイドドア2ヶ所、ラッシングレール2段、エアリブ、仕切り板、LED庫内灯6ケ、2列、ジョロダー2本、レール埋め材有、床キーストン、ジョロダー4列、水抜き穴4ヶ所、断熱厚み:リア100mm、サイド75mm。フェリーフック4ケ、ステンレス製工具箱左右1ケ。

| | | | |
|---|---|---|---|
| サブエンジン/スタンバイ/２エバ | 菱重 | TU100SM-CN<br>「098800354BL」 | 令和2年 |

【備考】－35℃設定、サブエンジン、スタンバイ、2エバ、結露防止シート、1hで17℃→－6℃迄確認済み。アワーメーター21235h。

【備考】

## 外装状態

| キャブコーション | フレーム番号 | フレームのさび | 飛石 |
|---|---|---|---|
| 有 | 確認済 | 無 | 亀裂 |











【外装】　【ボデー内】

| 外装キズ | 外装へこみ | うき | 曲がり | サビ | 補修跡 | 割れ | 庫内キズ | 庫内へこみ | 庫内穴あき | 床汚れ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|