日付 : R8. 04/20

車両チェックシート

管理番号 : 0438095

車 両 情 報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	令和2年09月	2PG-CG5CA	アルミウィング	JNCMB02G5LU053872

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
330,797km	390PS／287KW	A/T　エスコット　１２速	エアー	長：9,640　mm　幅：2,380　mm 高：2,630　mm　門高：2,560 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	〇	アンテナ伸縮不良
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、擦れ
ヘッドライト	◎	ＬＥＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	ヒーター付き、メッキカバー付き

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 300L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	エンジンキー2本(メイン2)、ドアロックリモコン1ケ、燃料タンクキー2本、ボデーキー欠損、オートクルーズ、コンソール欠品穴、4軸目左ショックにじみ
記録簿	有（R5/8～R7/8）

タイヤ残量

単位 : mm

	8	9	
	10	10	
7	8	7	8
7	8	5	7
スペア	—		14

タイヤサイズ

	245/70R19.5	245/70R19.5	
	245/70R19.5	245/70R19.5	
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5	245/70R19.5
スペア		—	245/70R19.5

素材 : スチール　備考 : 3軸目再生タイヤ

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	日本フルハーフ	DKL 「W9DT293」	令和2年

【備考】ラッシングレール2段、パレティナガイド、LED庫内灯4ケ、引き出しフック9対(固着箇所有り)、渡し板、庫内キズ汚れ有り、ウイング内張り破損箇所有り、右側ステンレス工具箱

格納ゲート/ラジコン	極東開発工業	CG1002K-B3MRA2 「20T080219N」	令和2年08月

【備考】最大昇降荷重:1000kg、全長1570mm、全幅2330mm、有効幅2210mm、キャスターストッパー迄1370mm、ラジコン

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ