日付：R8. 04/23

車両チェックシート

管理番号：0438097

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	令和1年08月	TRG-NKR85AR	アルミ平	NKR85-7083778

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(ロング)
104,646km	150PS／110KW	A/T　スムーサー　６速	バキューム	長：4,350　mm　幅：1,790　mm 高：380　mm　門高：　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	／	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	〇	両側格納、左ミラー開き動き悪い
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	
ヘッドライト	◎	ハロゲン
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	右ミラーステーさび

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	スマートキー1ケ、ドアキー1本、コンソール欠品穴、キャブルーフ凹み
記録簿	有（R2/12～R4/8、R6/8、R7/8）

タイヤ残量

単位：mm

	8	9		
	—	—		
2	2	2	2	
—	—	—	—	
スペア	8	—		

タイヤサイズ

	185/85R16	185/85R16	
	—	—	
185/85R16	185/85R16	185/85R16	185/85R16
—	—	—	—
スペア		185/85R16	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミ平	完成車		令和1年
【備考】コーション無し、ロープフック左右9対前6後ろ4ケ、床フック4対、荷台床前側腐食、荷台キズ汚れ有り、左側工具箱			
【備考】			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ