日付：R8. 04/22

車両チェックシート

管理番号：0438100

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成30年06月	QKG-CW5ZL	セルフローダー	JNCMM60D1HU025337

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
203,783km	380PS／279KW	A/T　エスコット　１２速	エアー	長：8,780　mm　幅：2,380　mm 高：0　mm　門高：　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	オイルレベルゲージ根本付近滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	出口凹みあり
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	／	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	◎	
燃料タンク	◎	スチール200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項　エンジンキー2本（メイン1本、スペア1本）、ドアロックリモコン付き、燃料タンクキー1本、キャブルーフ傷

記録簿　有（R1/6～R7/7）

タイヤ残量

単位：mm

	13	12		
	—	—		
13	13	13	13	
12	12	12	12	
スペア	15	—		

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5	275/70R22.5
スペア		295/80R22.5	—

素材：アルミ　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
セルフローダー	フジタ自動車工業	DL 「1612036」	平成30年05月

【備考】ウインチ付き、ラジコンあり、ロープフック右側14ケ.左側16ケ、右側ステンレス工具箱、前立て作業灯2ケ、自動歩み板、床板腐食・割れあり、右アオリ取付面破損

ウィンチ/ラジコン			

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	中	点傷有









【外装】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ

【ボデー内】

庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ