日付：R8. 04/23

車両チェックシート

管理番号：0438101

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
UDトラックス	平成30年05月	QKG-CW5ZL	平ボディ	JNCMM90D4HU023664

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
333,416km	410PS／302KW	M/T　H/L　６速	エアー	長：9,390 mm　幅：2,320 mm 高：210 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	インタークーラー本体、にじみ
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	〇	リヤシール にじみ
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	△	車両制御システム トラフィックブレーキ 警告灯点灯
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	鉄板 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	〇	ワイパーゴム切れ 左側ゴム切れ
ミラー	〇	左右ミラーカバー傷有り、電動ミラー、ミラーヒーター

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	〇	リザーバタンク 接続ホース、にじみ
ハンドル	〇	擦れ グリップ剥がれ
燃料タンク	◎	スチール 200L 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	◎	

特記事項	エンジンキー3本（メイン1本スペア2本）、キーレスリモコン1ケ、燃料タンクキー2本、アドブルーキー1本、運転席側ドア灰皿フタ損傷、オートクルーズ、キャブチルトシリンダーにじみ、突入防止装置左プロテクター欠損、左テールレンズひび、左ルーフピラー凹みキズ補修済み
記録簿	有（R7/5）

タイヤ残量

単位：mm

	14	11	
	—	—	
16	15	16	15
8	8	9	8
スペア	12	—	

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR	11R22.5 14PR
スペア		295/80R22.5	—

素材：スチール　備考：スペア以外スタッドレス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	相互車体	「SL06G-0103」	平成30年03月

【備考】右側工具箱、足掛け1対、ロープ穴7対、ロープフック右側29ヶ左側30ヶ前8ヶ後ろ4ケ、アオリ3方開、床フック8対、スタンション穴4対、スタンションポール3対、作業灯2ケ、床板波打ち

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ