日付 : R8. 04/23

車両チェックシート

管理番号 : 0438102

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成30年05月	TDG-XZU732M	クレーン付平	XZU732-0001126

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸(超々ロング)
73,400km	180PS／132KW	M/T　６速	バキューム	長：4,900 mm　幅：2,080 mm 高：350 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	ナビ付き
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	◎	ビニールカバー付き、カバー汚れ及び破れ有り
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	左右ミラーカバー傷あり

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 100L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー3本(メイン2、スペア1)、キャブルーフ傷及び凹みあり

記録簿　有（R2/5～R7/5）

タイヤ残量

単位 : mm

	9	9		
	—	—		
8	8	8	8	
—	—	—	—	
スペア	9	—		

タイヤサイズ

	215/70R17.5	215/70R17.5	
	—	—	
215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5	215/70R17.5
—	—	—	—
スペア		215/70R17.5	—

素材 : スチール　備考 :

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ			平成30年
【備考】コーション無し、ロープフック左右10対後方4箇所前2ケ、セイコーラック、前立て作業灯2ケ、床板破損箇所有り、煽り破損箇所有り、右側ステンレス工具箱			
クレーン４段/ラジコン	タダノ	TM-ZE294HR 「LB1042」	平成30年05月
【備考】ワイドアウトリガー、 4段ブーム、フックイン、吊り上げ荷重:2.93t、敷板1対、ラジコン			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	飛石有(リペア 不可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ