日付：R8. 04/20

車両チェックシート

管理番号：0438104

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成29年06月	QKG-FE7JLAA	クレーン付平	FE7JLA-12841

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
105,891km	260PS／191KW	M/T　6速	エアー	長：5,510 mm　幅：2,350 mm 高：390 mm　門高： mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	◎	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	◎	標準
タコグラフ	◎	アナログ

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、タバコ穴、擦れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	〇	サイド右及びR左レンズひび
ワイパー	◎	
ミラー	〇	ヒーター付き、左右カバー擦れ

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 200L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー2本(メイン1スペア1)、オートクルーズ、突入防止装置左側プロテクター欠、右タイヤ灯不灯(LED)
記録簿	有（R1/6～R8/2）

タイヤ残量

単位：mm

	10	11	
	—	—	
3	12	14	14
—	—	—	—
スペア	6	—	

タイヤサイズ

	265/70R19.5	265/70R19.5	
	—	—	
265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5	265/70R19.5
—	—	—	—
スペア		265/70R19.5	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
平ボディ	完成車	「008228」	平成29年
【備考】セイコーラック、ロープフック左右11対後ろ3ケ、床フック6対(破損箇所有り)、左右及び後ろ足掛け、鳥居作業灯2ケ、鳥居前側ステンレス工具箱2ケ、右側ステンレス工具箱及びバスケット、荷台後ろ床下物入れ、床板腐食有り、荷台キズ汚れ有り、アオリ内張割れ有り			
クレーン５段/ラジコン	タダノ	TM-ZE365HR 「KC6552」	平成29年05月
【備考】吊り上げ荷重:2.93t、5段ブーム、フックイン、ワイドアウトリガー、敷板1対、ラジコン			
【備考】			

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	無









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ