日付 : R8. 04/20

車両チェックシート

管理番号 : 0438105

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
いすゞ	平成29年06月	TKG-FRR90S2	アルミウィング	FRR90-7113408

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
357,724km	240PS／177KW	M/T　6速	エアー	長：6,770 mm　幅：2,390 mm 高：2,400 mm　門高：2,310 mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	／	
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	◎	カラー
電格ミラー	◎	
ETC	◎	2.0
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	木材

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	◎	

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	／	
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	スチール 150L×1個

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	キャブ内キズ・汚れ有り。アイドリングストップ付。インパネポケット欠品。エンジンキー3本（メインキー2本、キーレス付1本）。燃料タンクキー2本。ボディキー2本。
記録簿	有（H30/3～R7/12）

タイヤ残量

単位 : mm

	13	13	
	—	—	
12	12	12	12
—	—	—	—
スペア	5	—	

タイヤサイズ

	225/80R17.5	225/80R17.5	
	—	—	
225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5	225/80R17.5
—	—	—	—
スペア		225/80R17.5	—

素材 : アルミ　備考 : スペアー以外スタッドレス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
アルミウイング	パブコ	「769C7389」	平成29年

【備考】ラッシングレール2段（前方1段）。庫内灯3ヶ。90度ストッパー。右ウイング内張り割れ。前立て内張り剥がれ。リヤバンパーカバー左右欠品。ボデー看板消し跡有。

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	無	飛石有(リペア 可)









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ