日付 : R8. 04/23

車両チェックシート

管理番号 : 0438106

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成28年06月	QPG-SH1EDDG	トラクタ	SH1EDD-13263

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
445,315km	450PS／331KW	セミA/T　プロシフト　１２速	エアー	長：　mm　幅：　mm 高：　mm　門高：　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	◎	
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	◎	
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	〇	中央吹き出し口破損
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	へたり、擦れ
ヘッドライト	〇	ＨＩＤ 右レンズ傷
ウィンカー	◎	
ワイパー	◎	
ミラー	〇	ミラーヒーター付き、左側サイドアンダーミラー接続部破損及びキャップ無し

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 390L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項　エンジンキー2本(メイン1スペア1)、ドアロックリモコン(不動)、オートクルーズ

記録簿　無（）

タイヤ残量

単位 : mm

	6	7	
	—	—	
2	2	5	2
—	—	—	—
スペア	—	—	

タイヤサイズ

	295/80R22.5	295/80R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—
スペア		—	—

素材 : スチール　備考 : スペアタイヤ欠、総輪スタッドレス

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カプラー	ソーシン	HMV-13-B 「G5-21282」	平成28年05月

【備考】第5輪荷重:11500kg、キャパシティ:13000kg、作業灯1ケ、右側ステンレス工具箱

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有









【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ