日付：R8. 04/20

車両チェックシート

管理番号：0438108

車両情報

車名	初年度登録	型式	形状	車台番号
日野	平成27年12月	QPG-SH1EDDG	トラクタ	SH1EDD-12328

走行	馬力	シフト	ブレーキ	ボディ内寸
271,173km	450PS／331KW	セミA/T　プロシフト　１２速	エアー	長：　mm　幅：　mm 高：　mm　門高：　mm

◎：良好　〇：通常走行問題なし　△：要修理　／：装備無し　※あくまでも当社判断基準によるものです

エンジン

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル混入	◎	
オイル漏れ	〇	ロッカーカバー 滲み
水混入	◎	
水漏れ	◎	
燃料漏れ	〇	高圧パイプ にじみ
排気	◎	
マフラー	◎	
ターボ	◎	
冷却水吹返	◎	

ミッション

点検項目	結果	状態
ギア鳴き	◎	
ギア抜け	◎	
クラッチ	◎	
異音	◎	
オイル漏れ	〇	リヤシール、サイドカバー 滲み
リターダ	◎	永久磁石式
PTO	／	

電装関係

点検項目	結果	状態
エアコン	◎	
スターター	◎	
オルタネーター	◎	
P/W（運転席）	◎	
P/W（助手席）	◎	
坂道発進装置	◎	
異常ランプ	◎	
オーディオ	◎	
バックカメラ	／	
電格ミラー	◎	
ETC	／	
タコグラフ	／	

上物仕様

点検項目	結果	状態
床材質	／	アルミ 縞板

キャビン

点検項目	結果	状態
シート	〇	破れ、へたり、タバコ穴、擦れ、汚れ
ヘッドライト	◎	ＨＩＤ
ウィンカー	◎	
ワイパー	〇	ワイパーゴム切れ 運転席側及び真ん中
ミラー	◎	ミラーヒーター、右側サイドアンダーミラー取付部破損（キャップ無し）

走行関係

点検項目	結果	状態
リーフサス	◎	
エアサス	◎	リヤエアサス
パワステ	◎	
ハンドル	〇	擦れ
燃料タンク	◎	アルミ 390L

デフ

点検項目	結果	状態
異音	◎	
オイル漏れ	◎	
デフロック	／	

特記事項	エンジンキー2本（メイン1スペア1）ドアロックリモコン（動作未確認）、R8.3 271.173km時ターボリビルド品と交換済、 右側スモールソケット欠（配線切れ）
記録簿	有（H28/12～R4/12）

タイヤ残量

単位：mm

	6	5	
	—	—	
5	4	2	1
—	—	—	—
スペア		—	—

タイヤサイズ

	295/70R22.5	295/70R22.5	
	—	—	
275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5	275/80R22.5
—	—	—	—
スペア		—	—

素材：スチール　備考：

上物仕様

上物名	メーカー	型式「製造番号」	年式
カプラー	ソーシン	HMV-13-B 「FY-20021」	平成27年11月

【備考】第五輪荷重11,500kg、キャパシティ13000kg、作業灯1ケ、右側ステンレス工具箱

【備考】

【備考】

外装状態

キャブコーション	フレーム番号	フレームのさび	飛石
有	確認済	小	点傷有



【外装】　【ボデー内】

外装キズ	外装へこみ	うき	曲がり	サビ	補修跡	割れ	庫内キズ	庫内へこみ	庫内穴あき	床汚れ